

Kontrollierter Abbruch

Technische Leitung
Sicherheitsaufsicht
Arbeitsleitung
Sanierung kontaminierter Böden
Planung und Ausführung von Arbeiten mit explosivem Material,
mechanischem Gerät, Schnittechnik, chemische Eingriffe
Loslösung von Felsbrocken, Sanierung und Umwelt Instandsetzung
Vibrometrische und akustische Überwachung
Abwicklung des Entsorgungsplanes

Schnee und Lawinen

Risikoanalyse, Zonage und Planung von Schutzbauten
Arbeitsleitung
Schneesichtanalyse und Wetteranalyse
Analyse dynamischer Phänomene
Verfassung der Sicherheitspläne
Künstliche Lawinenauslösung

Sprengungen

Mikroskopische Analyse von explosiven Stoffen
Planung und Ausführung von Show Effekten
Sanierung nicht explodierter bellistischer Relikte
Ausbildung für Befähigungsprüfungen
Überwachung und Prävention von Explosionsreaktion von Staub und Gasen
Beratung über Sicherheit explosiver Stoffe
